

Kasutusjuhend

ET

CAPRA kaitsekinnaste ja käekaitsete kasutusjuhend

üldine kasutamine

CE-kategooria 2, kaitse keskmise tõsise vigastuse ohu korral

Kasutamine

Kindaid ei tohi kanda, kui on oht takerduda masina liikuvate osadega

See kinnas on lühem kui standardpikkus vastavalt standardile EN420 tolli monteerimistöodel ja kergematel tööülesannetel maksimeerida kasutamise paindlikkust.

Soovitame kindaid testida ja kahjustusi kontrollida enne kasutamist.

Tööandja ja kasutaja kohustus on analüüsida, kas iga kinnas kaitseb igas tööolukorras ilmnedu võivate riskide eest.

Põhinõuded

Kõik CAPRA kindad vastavad isikukaitsevahendite määrusele (EL) 2016/425 ja standardile EN ISO 21420:2020.

Selle toote vastavusdeklaratsiooni leiate meie veebisaidilt:

capra.fi

Kindad on loodud kaitsma järgmiste ohtude eest:



2121X

EN 388:2016 +A1:2018 – Kaitsekindad mehaaniliste ohtude eest

Piktogrammi kõrval olevad märgid, neli numbrit ja üks või kaks tähte, näitavad kinda kaitsetaset. Mida kõrgem väärtus, seda parem tulemus. Näide 1234AB.

- 1) Kulumiskindlus: jõudlusaste 0 kuni 4
- 2) Lõikekaitse, riigipöörde test: jõudlusaste 1 kuni 4.
- 3) Rebenemiskindlus: jõudlusaste 1 kuni 4.
- 4) Torkekindlus: jõudlusaste 1–4.

Kinnaste märgistus

Iga mudeli testitulemused on märgitud kindale ja/või selle pakendile, meie kataloogi ja meie veebilehtedele.

Hoiustamine:

Hoidke kindaid originaalpakendis pimedas, jahedas ja kuivas kohas.

Kinda mehaanilised omadused ei muutu õigel ladustamisel. Kõlblikkusaega ei saa määrata ja see sõltub ettenähtud kasutusest ja säilitustingimustest.

Kõrvaldamine:

Kõrvaldage kasutatud kindad vastavalt iga riigi ja/või piirkonna nõuetele.

Puhastamine/pesemine:

Saavutatud testitulemused on uute ja pesemata kinnaste puhul garanteeritud. Pesemise mõju kinnaste kaitseomadustele ei ole testitud, kui pole täpsustatud.

Pesujuhised: Järgige ettenähtud pesemisjuhiseid. Kui pesemisjuhiseid pole täpsustatud, peske pehme seebiga, kuivatage õhu käes.

Veebisait: lisateavet saab aadressilt capra.fi